

Liste des jeux ap décalage

SAINT POL SUR TERNOISE

	DEMONTAGE					REMONTAGE après décalage				
	Basiliens ou XVIIIème		XIXème	XIX- XXème		Basiliens ou XVIIIème		XIXème		
	Métal	Bois	conservés	intrus	Total	Métal	Bois	conservés	Neufs	Total
Positif :										
Prestant :	50		1	3	54	50		0	4	54
Bourdon 8 :	42	12			54	42	8		4	54
Flûte 4 :	53			1	54	38			16	54
Doublette 2 :	42			11	53	41			13	54
Cromorne :	0				0				54	54
Clairon - Hautbois	0				0	1		23	30	54
Façade chanoines	7				7	9			2	11
Grand-Orgue :										
Cornet V :	77			1	78	73			77	150
Prestant 4	52			2	54	51			3	54
Montre 8	20			34	54	12			42	54
Dulciane 4	0				0	26			28	54
Bourdon 8 :	42	12		0	54	42	9		3	54
Flûte 4 :	28		20	6	54	26			28	54
Nazard :	52			2	54	49			5	54
Doublette :	52			2	54	48			6	54
Plein-jeu III-IV				0	0				204	204
Trompette :	1		39	14	54				54	54
Clairon :				0	0				54	54
Voix Humaine 8				0	0				54	54
Façade chanoines	11				11	0				0
Récit :					0					
Cornet V :				0	0	3			147	150
Prestant 4				0	0				42	42
Bourdon 8 :				0	0	19			23	42
Hautbois 8 :				0	0				42	42
					0					0
Pédale 30 n C1 F3					0					0
Bourdon 16		13		0	13		20		10	30
Flûte 8				0	0				30	30
Trompette 8				0	0				30	30
										0
TOTAL	529	37	60	76	702	530	37	23	1005	1595

Proportion de tuyaux anciens dans l'orgue après restauration 36%
 Proportion de tuyaux anciens subsistants de l'orgue livré en 1845 51%